

SECCIÓN	DETALLE	ESTADO								
		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES				
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Frontal									
	Lateral izquierdo									
	Panel de Instrumentos									
	Posterior									
	Posterior con compuerta abierta									
	Lateral izquierdo									
	Frontal con Capot abierto									
PRUEBA DE RUTA	Detección de olores fuertes interior			/						
	Detección de olores fuertes exterior			/						
	Encendido			/						
	Arranque			/						
	Estabilidad motor en relanti			/						
	Encendedor y USB			/						
	Encendido de checks en contacto			/						
	Tacometro			/						
	Medidor de temperatura			/						
	Marcador de combustible			/						
	Regulación freno de mano			/						
	Accionamiento pedal embrague				/					
	Accionamiento pedal freno			/						
	Accionamiento pedal acelerador			/						
	Accionamiento palanca de cambios			/						
	Velocimetro			/						
	Alineación			/						
	Balanceo			/						
	Rotación			/						
	Sonidos suspensión / frenos			/	/					
	Funcionamiento 4x4				/					
	Sistema de frenos ABS			/						
	Presencia de cascabeleo			/						
	Comportamiento cambios de marcha			/						
	Oliguras dirección			/						
Pito / Bocina			/							
Accionamiento electroventilador			/							
		1er	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo	
SI EXISTE AUTORIZACIÓN	Compresión por cilindro									
NIVELES	Aceite de motor			/						
	Refrigerante			/						
	Líquido hidráulico			/						
	Líquido frenos			/						

PLACA: PDA 5310
 MARCA: Nissan
 MODELO: Versa
 AÑO: 2014
 KM: 114554 KM

		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES
	Líquido batería (si aplica)				/	
	Embrague (si aplica)				/	
MOTOR	Filtro de aire		/			
	Bandas de accesorios		/			
	Bujías		/			
	Cables de bujías		/			
	Estado ductos y mangueras			/		
	Cuerpo de aceleración			/		
	Sonido con normalidad			/		
	Visual bomba de agua			/		
	Estado caja de fusibles			/		
	Estado arnes de cables			/		
	Enbase de agua de plumas			/		
MEDICIÓN	Estado refrigerante			/		
	Estado batería			/		
	Carga batería descanso			/		
	Carga batería en arranque			/		
	Carga batería en funcionamiento			/		
	Visibilidad de emisión de humo (color)			/		
FRENOS	Pastillas delanteras		/			
	Discos delanteros		/			
	Pastillas posteriores				/	
	Discos posteriores				/	
ELEVADO	Aceite de caja			/		
	Aceite de cono y corona				/	
	Aceite de diferencial delantero				/	
	Aceite de diferencial posterior				/	
	Cremallera			/		
	Barra estabilizadora			/		
	Rotulas		/			
	Guardapolvos		/			
	Brazos de dirección		/			
	Articulaciones		/			
	Amortiguadores delanteros		/			
	Torres amortiguadores delanteros		/			
	Amortiguadores posteriores		/			
	Torres amortiguadores posteriores		/			
	Espirales		/			
	Manzanas / rodamientos		/			
	Mesas de suspensión		/			
	Terminales de dirección		/			
	Bases de motor		/			
	Bases de caja		/			
	Línea de escape		/			
	Estado general chasis / compacto		/			
	Protector de carter		/			
	Golpes parte inferior		/			

		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBESERVACIONES	
ACCESORIOS	Enfriamiento aire acondicionado			/			
	Calefacción			/			
	Funcionamiento luces			/			
	Regulación de luces			/			
	Luces extras (accesorizado)				/		
	Filtro de cabina		/				
	Techo corredizo				/		
	Wincha				/		
	Suspensión especial				/		
	Defensas / Bullbar				/		
	Equipamiento adicional				/		
	INTERIORES	Puertas paneles interiores			/		
		Ventanas sellos originales			/		
Asientos estado exterior				/			
Estado tapicería techo			/			Opaco	
Moquetas				/			
Regulación asientos				/			
Mandos volante				/			
Radio				/			
Iluminación panel				/			
Visera de sol pasajero y piloto				/			
Guanteras cerraduras				/			
Cinturones de seguridad				/			
Luz de salón				/			
Estado palanca de cambios (estético)				/			
Portavasos				/			
Rejillas calefacción / A/C				/			
Retrovisor interno				/			
Accionamiento retrovisores exteriores				/			
Apertura tapa combustible				/			
Apertura baul o compuerta posterior				/			
Boton desempañador				/			
Lineas de desempañador				/			
Plumas y aspersores agua delanteras				/			
Plumas y aspersores agua posterior				/			
Control de tracción				/			
Asistente de frenado				/			
CARROCERIA		Guardachoque delantero		/			desenchado LH
	Mascarilla			/			
	Capot		/				
	Amortiguador capot / palanca			/			
	Faro delantero LH		/			opaco	
	Guardafango delantero LH		/				
	Retrovisor LH		/			rayones	
	Puerta delantera LH / cerraduras		/				
		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBESERVACIONES	
	Puerta posterior LH / cerraduras		/			rayones	

	Seguro de niños posterior LH		/		
	Guardafango posterior LH	/			
	Faro posterior LH	/			
	Compuerta / Maletero	/			
	Guardachoque posterior	/			rayas
	Faro delantero RH	/			opaco
	Guardafango delantero RH	/			
	Retrovisor RH	/			rayas
	Puerta delantera RH / cerraduras	/			rayas
	Puerta posterior Rh / cerraduras	/			picos
	Seguro de niños posterior RH		/		
	Guardafango posterior RH	/			rayas
	Faro posterior RH	/			reparado lupa
	Enblemas		/		
	Aros	/			rayas
	Tapacubos		/		
	Estado de vidrios / picados / ojos		/		
	Antena		/		
	Empaques de caucho puertas		/		
	Techo		/		
EXTRAS	Triangulos			/	
	Herramientas			/	
	Extintor			/	
	Gata y palanca			/	
	Kit vial			/	

ADICIONALES	Neumaticos (Vida util)	Delt. LH: 80%	Post. LH: 80%	Delt. RH: 80%	ost. L: 80%	MERG: 100%
		SI	NO	Observación:		
	Resultado digital despliegue cod.					
	Información revisión técnica Corpaire					
	Estado de numero de chasis					
	OBSERVACIONES ADICIONALES					

NOMBRE OPERADOR: S.G.
 FIRMA: 