

SECCIÓN	DETALLE	ESTADO								OBSERVACIONES
		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A					
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Frontal									
	Lateral izquierdo									
	Panel de instrumentos									
	Posterior									
	Posterior con compuerta abierta									
	Lateral izquierdo									
	Frontal con Capot abierto									
PRUEBA DE RUTA	Detección de olores fuertes interior			/						
	Detección de olores fuertes exterior			/						
	Encendido			/						
	Arranque			/						
	Estabilidad motor en relanti			/						
	Encendedor y USB			/						
	Encendido de checks en contacto			/						
	Tacometro			/						
	Medidor de temperatura			/						
	Marcador de combustible			/						
	Regulación freno de mano			/						
	Accionamiento pedal embrague			/						
	Accionamiento pedal freno			/						
	Accionamiento pedal acelerador			/						
	Accionamiento palanca de cambios			/						
	Velocimetro			/						
	Alineación		X							
	Balanceo		X							
	Rotación			/						
	Sonidos suspensión / frenos			/						
	Funcionamiento 4x4					X				
	Sistema de frenos ABS			/						
	Presencia de cascabeleo			/						
Comportamiento cambios de marcha			/							
Olguras dirección			/							
Pito / Bocina			/							
Accionamiento electroventilador			/							
		1er	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo	
SI EXISTE AUTORIZACIÓN	Compresión por cilindro									
NIVELES	Aceite de motor		X							
	Refrigerante			/						
	Liquido hidraulico				X					
	Liquido frenos		/							

		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES
	Liquido bateria (si aplica)			/		
	Embrague (si aplica)			/		
MOTOR	Filtro de aire		X	/		
	Bandas de accesorios			/		
	Bujias			/		
	Cables de bujias			/		
	Estado ductos y mangueras			/		
	Cuerpo de aceleración			/		
	Sonido con normalidad			/		
	Visual bomba de agua			/		
	Estado caja de fusibles			/		
	Estado arnes de cables			/		
	Enbase de agua de plumas			/		
MEDICIÓN	Estado refrigerante			/		
	Estado bateria			/		
	Carga bateria descanso			/		
	Carga bateria en arranque			/		
	Carga bateria en funcionamiento			/		
	Visibilidad de emisión de humo (color)			/		
FRENOS	Pastillas delanteras			/		90%
	Discos delanteros			/		
	Pastillas posteriores			/		90%
	Discos posteiores			/		
ELEVADO	Aceite de caja		X	/		
	Aceite de cono y corona			/		
	Aceite de diferencial delantero			/		
	Aceite de diferencial posterior			/		
	Cremallera			/		
	Barra estabilizadora			/		
	Rotulas			/		
	Guardapolvos			/		
	Brazos de dirección			/		
	Articulaciones			/		
	Amortiguadores delanteros			/		
	Torres amortiguadores delanteros			/		
	Amortiguadores posteriores			/		
	Torres amortiguadores posteriores			/		
	Espirales			/		
	Manzanas / rodamientos			/		
	Mesas de suspensión			/		
	Terminales de dirección			/		
	Bases de motor			/		
	Bases de caja			/		
	Línea de escape			/		
	Estado general chasis / compacto			/		
	Protector de carter		X	/		
	Golpes parte inferior			/		Golpe Rotora leve

		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES
ACCESORIOS	Enfriamiento aire acondicionado		X	/		
	Calefacción			/		
	Funcionamiento luces			/		
	Regulación de luces			/		
	Luces extras (accesorizado)				X	
	Filtro de cabina		X			
	Techo corredizo				X	
	Wincha				X	
	Suspensión especial				X	
	Defensas / Bullbar				X	
INTERIORES	Equipamiento adicional				X	
	Puertas paneles interiores			/		
	Ventanas sellos originales			/		
	Asientos estado exterior			/		
	Estado tapicería techo			/		
	Moquetas			/		
	Regulación asientos			/		
	Mandos volante			/		
	Radio			/		
	Iluminación panel			/		
	Visera de sol pasajero y piloto			/		
	Guanteras cerraduras			/		
	Cinturones de seguridad			/		
	Luz de salón			/		
	Estado palanca de cambios (estético)			/		
	Portavasos			/		
	Rejillas calefacción / A/C			/		
	Retrovisor interno			/		
	Accionamiento retrovisores exteriores			/		
	Apertura tapa combustible			/		
	Apertura baúl o compuerta posterior			/		
	Botón desempañador			/		
	Líneas de desempañador			/		
	Plumas y aspersores agua delanteras			/		
	Plumas y aspersores agua posterior			/		
	Control de tracción			/		
	Asistente de frenado			/		
	CARROCERIA	Guardachoque delantero			/	
Mascarilla				/		
Capot				/		Rayas
Amortiguador capot / palanca				/		
Faro delantero LH				/		
Guardafango delantero LH				/		
Retrovisor LH				/		
Puerta delantera LH / cerraduras				/		leves golpes
Puerta posterior LH / cerraduras			/			

	Seguro de niños posterior LH				✓	
	Guardafango posterior LH				✓	leve golpe.
	Faro posterior LH				✓	
	Compuerta / Maletero				✓	
	Guardachoque posterior				✓	
	Faro delantero RH				✓	
	Guardafango delantero RH				✓	
	Retrovisor RH				✓	
	Puerta delantera RH / cerraduras				✓	
	Puerta posterior Rh / cerraduras				✓	pus toques.
	Seguro de niños posterior RH				✓	
	Guardafango posterior RH				✓	
	Faro posterior RH				✓	
	Enblemas				✓	
	Aros				✓	leves rozas
	Tapacubos				✓	
	Estado de vidrios / picados / ojos				✓	
	Antena				✓	
	Empaques de caucho puertas				✓	
	Techo				✓	
EXTRAS	Triangulos				✓	X si aplica
	Herramientas				✓	
	Extintor				✓	
	Gata y palanca				✓	
	Kit vial				✓	
ADICIONALES	Neumaticos (Vida util)	Delt. LH	Post. LH	Delt. RH	ost. L	MERG
		40%	60%	40%	60%	100%
	Resultado digital despliegue cod.	SI	NO	Observación:		
	Información revisión técnica Corpaire					
	Estado de numero de chasis					
	OBSERVACIONES ADICIONALES					

NOMBRE OPERADOR:

FIRMA: