

SECCIÓN	DETALLE	ESTADO							
		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES			
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Frontal								
	Lateral izquierdo								
	Panel de instrumentos								
	Posterior								
	Posterior con compuerta abierta								
	Lateral izquierdo								
	Frontal con Capot abierto								
PRUEBA DE RUTA	Detección de olores fuertes interior			/					
	Detección de olores fuertes exterior			/					
	Encendido			/					
	Arranque			/					
	Estabilidad motor en relanti			//					
	Encendedor y USB			/					
	Encendido de checks en contacto			/					
	Tacometro			.					
	Medidor de temperatura			//					
	Marcador de combustible			//					
	Regulación freno de mano			/					
	Accionamiento pedal embrague			/					
	Accionamiento pedal freno			/					
	Accionamiento pedal acelerador			/					
	Accionamiento palanca de cambios			/					
	Velocimetro			/					
	Alineación			/					
	Balanceo			//					
	Rotación			/					
	Sonidos suspensión / frenos			/					
	Funcionamiento 4x4					/			
	Sistema de frenos ABS			/					
	Presencia de cascabeleo			/		X			
Comportamiento cambios de marcha			/		X				
Olguras dirección			/		X				
Pito / Bocina			/						
Accionamiento electroventilador			/						
		1er	2do	3ero	4to	5to	6to	7mo	8vo
SI EXISTE AUTORIZACIÓN	Compresión por cilindro								
NIVELES	Aceite de motor		/						
	Refrigerante			//					
	Líquido hidráulico			/					
	Líquido frenos			/					

		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES
	Líquido batería (si aplica)				/	
	Embrague (si aplica)				/	
MOTOR	Filtro de aire		/			
	Bandas de accesorios		/			
	Bujías		/			
	Cables de bujías		/			
	Estado ductos y mangueras			/		
	Cuerpo de aceleración			/		
	Sonido con normalidad			/		
	Visual bomba de agua			/		
	Estado caja de fusibles			/		
	Estado arnes de cables			/		
	Enbase de agua de plumas			/		
MEDICIÓN	Estado refrigerante			/		
	Estado batería			/		
	Carga batería descanso			/		
	Carga batería en arranque			/		
	Carga batería en funcionamiento			/		
	Visibilidad de emisión de humo (color)			/		
FRENOS	Pastillas delanteras		/			
	Discos delanteros		/			
	Pastillas posteriores		/			
	Discos posteriores		/			
ELEVADO	Aceite de caja			X		
	Aceite de cono y corona			/		
	Aceite de diferencial delantero			/		
	Aceite de diferencial posterior			/		
	Cremallera			/		
	Barra estabilizadora			/		
	Rotulas			/		
	Guardapolvos			/		
	Brazos de dirección			/		
	Articulaciones			/		
	Amortiguadores delanteros		X			
	Torres amortiguadores delanteros		/			
	Amortiguadores posteriores		/			
	Torres amortiguadores posteriores		/			
	Espirales			/		
	Manzanas / rodamientos			/		
	Mesas de suspensión			/		
	Terminales de dirección			/		
	Bases de motor			/		
	Bases de caja			X		
	Línea de escape			/		
	Estado general chasis / compacto			/		
	Protector de carter		/			
	Golpes parte inferior		/			

		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES
ACCESORIOS	Enfriamiento aire acondicionado			/		
	Calefacción			/		
	Funcionamiento luces			/		
	Regulación de luces			/		
	Luces extras (accesorizado)				/	
	Filtro de cabina		/			
	Techo corredizo				/	
	Wincha				/	
	Suspensión especial				/	
	Defensas / Bullbar				/	
	Equipamiento adicional				/	
INTERIORES	Puertas paneles interiores			/		
	Ventanas sellos originales			/		
	Asientos estado exterior			/		
	Estado tapiceria techo			/		
	Moquetas		/			moqueta piloto
	Regulación asientos			/		
	Mandos volante			/		
	Radio			/		
	Iluminación panel			/		
	Visera de sol pasajero y piloto			/		
	Guanteras cerraduras			/		
	Cinturones de seguridad			/		
	Luz de salon			/		
	Estado palanca de cambios (estetico)			/		
	Portavasos			/		
	Rejillas calefacción / A/C			/		
	Retrovisor interno			/		
	Accionamiento retrovisores exteriores			/		
	Apertura tapa combustible			/		
	Apertura baul o compuerta posterior			/		
	Boton desempañador			/		
	Lineas de desempañador			/		
	Plumas y aspersores agua delanteras			/		
Plumas y aspersores agua posterior			/			
Control de tracción			/			
Asistente de frenado			/			
CARROCERIA	Guardachoque delantero		/			
	Mascarilla			/		
	Capot			/		
	Amortiguador capot / palanca			/		
	Faro delantero LH			/		
	Guardafango delantero LH			/		
	Retrovisor LH			/		
	Puerta delantera LH / cerraduras			/		
		MALO	MEDIO	OPTIMO	N/A	OBSERVACIONES
	Puerta posterior LH / cerraduras			/		

	Seguro de niños posterior LH				✓	
	Guardafango posterior LH				✓	
	Faro posterior LH				✓	
	Compuerta / Maletero				✓	
	Guardachoque posterior				✓	
	Faro delantero RH				✓	
	Guardafango delantero RH				✓	
	Retrovisor RH				✓	
	Puerta delantera RH / cerraduras				✓	
	Puerta posterior Rh / cerraduras				✓	
	Seguro de niños posterior RH				✓	
	Guardafango posterior RH				✓	
	Faro posterior RH				✓	
	Enblemas				✓	Rayos leve.
	Aros				✓	
	Tapacubos				✓	
	Estado de vidrios / picados / ojos				✓	
	Antena				✓	
	Empaques de caucho puertas				✓	conductor roto
	Techo				✓	
EXTRAS	Triangulos				✓	
	Herramientas				✓	
	Extintor				✓	
	Gata y palanca				✓	
	Kit vial				✓	

ADICIONALES

	Delt. LH	Post. LH	Delt. RH	ost. L	MERG	
Neumaticos (Vida util)	80%	80%	80%	80%	100%	
Resultado digital despliegue cod.	SI	NO	Observación:			
Información revisión técnica Corpaire						
Estado de numero de chasis						
OBSERVACIONES ADICIONALES						

NOMBRE OPERADOR: 56

FIRMA:

